



tel. +48 662 014 741

e-mail: polanetspzoo@gmail.com

## WYTYCZNE EKSPLOATACJI I PIELEGNACJI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

### WSTĘP

Posadzka jest najbardziej narażoną na zużycie częścią hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych oraz handlowych, dlatego też należy przestrzegać podstawowych zasad jej eksploatacji.

Typowymi źródłami zanieczyszczeń posadzki przemysłowej są:

- kurz, pył i brud
- ślady opon
- olej, tłuszcz oraz plamy substancji chemicznych
- zabrudzenia wynikające z uszkodzenia opakowań przechowywanych towarów
- piasek wnoszony przez pracowników

### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

- \* wszystkie plamy spowodowane rozlaniem się lub rozsypaniem towaru muszą być jak najszybciej usunięte z powierzchni oraz w razie konieczności zneutralizowane
- \* po użyciu lub rozlaniu środków chemicznych, powierzchnia powinna być każdorazowo zmyta czystą wodą
- \* wejścia i wyjścia z obiektu oraz bramy powinny być wyposażone w odpowiednie wycieraczki
- \* należy ograniczyć przez regularne czyszczenie i zamiatanie zjawisko występowania zabrudzeń w postaci: olejów, agresywnych substancji chemicznych oraz drobin piasku i innych kruszyw, które mogą wycierać powierzchnię
- \* stosowane maszyny czyszczące nie mogą być wyposażone w twarde szczotki lub preparaty, które będą rysowały powierzchnię. Pady powinny być miękkie bądź średniotwarde w zależności od stopnia zabrudzenia
- \* do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej wykorzystywać urządzenia zamiatająco-odkurzające oraz myjące. Po czyszczeniu posadzki na mokro, należy ją pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia. Nie zaleca się polerowania powierzchni posadzki
- \* do czyszczenia zabrudzeń należy stosować roztwór łagodnych detergentów przeznaczonych do pielęgnacji posadzek przemysłowych

POLANET Sp. z o.o.  
Ząbki, 05-091, Podleśna 8/10/4  
NIP: 1251620597

